

ПЛАН

Адаптации объекта социальной инфраструктуры МБУК «Кинотеатр «Молодость»
к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. руб.	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6	
1.	Вход (входы) в здание. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	Дверь №3 (вход в кинозал) : порог в дверном проеме – 0,090 м, должен быть – не более 0,025 м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90 м. Дверь №4: порог в дверном проеме – 0,090 м, должен быть – не более 0,025 м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90 м. Дверь №5 (Эвакуационный выход через кинозал, вход в тамбур): порог в дверном проеме 0,015м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м Дверь №6 (Эвакуационный выход через кинозал, выход из тамбура):	Сделать проектно-сметную документацию. Устранить перепады высоты на порогах, оборудовать входы и выходы пандусами.	500	2018 год	

		<p>эвакуационном выходе; порог в дверном проеме 0,065м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м.</p> <p>Дверь №7(Эвакуационный выход через кинозал, вход в тамбур): порог в дверном проеме 0,015м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м.</p> <p>Дверь №8 (Эвакуационный выход через кинозал, выход из тамбура): порог в дверном проеме 0,065м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м</p>				
2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Фойе кинотеатра: отсутствует информационная поддержка МГН. Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в здание, на пути движения внутри здания (в т.ч. на эвакуационном выходе и входе). Реконструкция и ремонт фойе. Отсутствует зона отдыха и ожидания помощи</p>	Установить информационные знаки, разработка проектной документации на реконструкцию	150,0	2016 год	
3.	Санитарно-гигиенические помещения	Не оборудована туалетная комната для МГН	Сделать проектно-сметную документацию, провести	2500,00	2018 год	Приобретение и установка биотуалета

			капитальный ремонт и установить оборудование			
4.	Система информации и связи (на всех зонах). Информационная поддержка на входе в здание, на пути движения внутри здания (в т.ч. на эвакуационном выходе	Лестница наружная (на эвакуационном выходе 2шт: ширина лестницы 2,00м, должна быть не менее 1,35м; высота 0,25м; пандуса нет. Ремонт и обустройство эвакуационного выхода (2шт).	Сделать проектно-сметную документацию. Устранить перепады высоты на порогах, оборудовать выход пандусами, реконструировать крыльцо и отремонтировать двери	400	2018 год	
	Итого:			3550,00		

Председатель комиссии: Директор кинотеатра

Н.В. Наумова