

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.Н.Захарова

«04» октября 2015г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»**
- 1.2. Адрес объекта **682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1-2** этажей, **725,5** кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1964**, последнего капитального ремонта **1983**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016**, капитального **неизвестно**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, МБУК «Кинотеатр «Молодость».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **демонстрация кинофильмов**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Кинотеатр Молодость», «Обелиск» по маршруту автобуса №1,103, 4, 6,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100-200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2-2,5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**нет, да**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;**

3.2.6 Перепады высоты на пути нет, **есть** (2-4 бордюра высотой 0,15м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет** (отсутствуют пандусы)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4.	с нарушениями зрения	ДЧ-И
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	21-24	21-24
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1;20	19.1; 20.1.
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	2;3;5;9;8; 10;11;12	2-1;3- 1;5- 1;с6-17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	25,26	25,26
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ВНД	12;13	12;13;18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДЧ-В	21,23,24	21,23,24

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **ДЧ-В** _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь движения внутри здания (зона целевого назначения)	Текущий ремонт
4	Путь движения внутри здания (путь эвакуации)	Текущий ремонт
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
9.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организация обслуживания на объекте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ 2016-2017гг. _____

Программа «Доступная среда» _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У) _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _ общество инвалидов Амурского района;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>4</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>4</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>5</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>4</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фото фиксации на объекте 1 на 20 л.

Поэтажные планы 1 на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План адаптации объекта социальной инфраструктуры Городской библиотеки МКУК «ЦБС»

Программа адаптации _____

Руководитель

рабочей группы Директор Наумова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Администратор Алтухова И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Инженер Казанцев Р.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Амурского

районного общества инвалидов Рубан Б.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. председателя Амурского

районного общества инвалидов Васюхно С.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 201_г.

(протокол № _____)

с Комиссией по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края****682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1;19;20	1.1;19-1;20-1	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	все	Установка информационных знаков	Установка информационных знаков
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4;5	С 6-18	1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2. Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей	Все	Установка информационных знаков, бордюров	Установка информационных знаков, бордюров
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Автостоянка и парковка	есть						

	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	21,22,23, 24	21-24	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, условно доступна.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходим монтаж бордюров по краям пешеходных путей.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края****682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 30А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-		-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		-
2.3	Ступенька (перед входной дверью)	нет	1		-	-		-
2.4	Дверь (входная в тамбур)	есть	1	1.1	Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в здание; порог в дверном проеме – 0,015 м, должен быть – не более 0,025 м; ширина дверного полотна 0,90 м, должна быть не менее 0,90 м.	Все	Установка информационных знаков;	Установка информационных знаков, текущий ремонт (устройство пандуса)
2.5	Дверь (входная в холл киноте-	есть	4	2.1; 3.1	Отсутствует информаци-	Все	Установка информа-	Установка информаци-

	атра)				онная под- держка МГН на входе в здание; по- рог в двер- ном проеме – 0,045 м, должен быть – не более 0,025 м; ши- рина двер- ного полот- на 0,90 м, должна быть не менее 0,90 м.		ционных знаков, устройство пандуса	онных знаков
2.6.	Тамбур	есть	4	2.1 3.1	Замечаний нет	все		
							-	-
							-	-
	ОБЩИЕ тре- бования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фо- то	
Вход (входы) в здание	ДУ	1,4,19,20	1.1. 2.1. 3.1. 19.1 20.1	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание условно доступны.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.

2. Необходимо проведение текущего ремонта помещения на дверях входных и установка пандусов (выход)

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края****682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Фойе кинотеатра	есть	26, 25	25, 26	Отсутствует информационная поддержка МГН	С	Установка информационных знаков	Установка информационных знаков
3.2	Лестница (внутри пристроя)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри пристроя)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь №3 (вход в кинозал)	есть	5	5.1.	Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в зал; порог в дверном проеме – 0,090 м, должен быть – не более 0,025 м; ширина дверного полотна 1,60м, долж-	Все	Установка информационных знаков, установка пандуса	Установка информационных знаков

					на быть не менее 0,90 м.			
3.6	Дверь №4 (вход в кинозал)	Есть	5	5.1.	Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в зал; порог в дверном проеме – 0,090 м, должен быть – не более 0,025 м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90 м	Все	Установка информационных знаков, установка пандуса	Установка информационных знаков
3.7	Дверь №5 (Эвакуационный выход через кинозал, вход в тамбур)	Есть	19	19-1	Отсутствует информационная поддержка МГН на эвакуационном выходе; порог в дверном проеме 0,015м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м	Все	Установка информационных знаков	Установка информационных знаков, установка пандуса
3.8	Дверь №6 (Эвакуационный выход через кинозал, выход из тамбура)	Есть	20	20-1	Отсутствует информационная поддержка МГН на эвакуационном выходе; порог в дверном проеме	К, С	Установка информационных знаков, установка пандуса	Установка информационных знаков, установка пандуса

					0,065м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м			
3.9	Дверь №7(Эвакуационный выход через кинозал, вход в тамбур)	Есть	-	Отсутствует информационная поддержка МГН на эвакуационном выходе; порог в дверном проеме 0,015м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м	К, С	Установка информационных знаков	Установка информационных знаков	
3.10	Дверь №8 (Эвакуационный выход через кинозал, выход из тамбура)	Есть	-	Отсутствует информационная поддержка МНГ на эвакуационном выходе; порог в дверном проеме 0,065м, должен быть не более 0,025м; ширина дверного полотна 1,60м, должна быть не менее 0,90м	С, К	Установка информационных знаков, установка пандуса	Установка информационных знаков, установка пандуса	

3.11	Лестница наружная (на эвакуационном выходе)	Есть	19, 20	-	Ширина лестницы 2,00м, должна быть не менее 1,35м; высота 0,25м; пандуса нет		Частичная конструкция	Частичная реконструкция
3.12	Площадка перед спуском с лестницы	Есть	24		поверхность твердая			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1-20	1-1; 5-1; 19-1; 20-1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступен.

Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения, реконструкция лестницы, устройство пандусов.

Г Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Г – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (кинозал)	есть	4	-	Отсутствие оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению, отсутствие наличия кнопки вызова помощи в зале, для МГН, доступной для инвалидов, отсутствие индукционной петли в месте обслуживания инвалидов по слуху	все	Обеспечить выполнение требований	Установка оборудования

4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	26	25,26	Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна частично всем.

1. Необходимо проведение текущего ремонта помещения, установка индукционной петли в месте обслуживания инвалидов по слуху, установка кнопки вызова помощи в зале для МГН.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12,13,15	12,13,15,18		все	Реконструкция туалетных комнат	Капитальный ремонт, реконструкция (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения). Альтернатива Приобретение и установка биотуалета

5.2	Лестница к туалетным комнатам	есть	6,8,7,9 10		Лестница с уклоном 31*, ширина 1335, длина 2180; площадка для разворота ширина 876, длина 1445; лестница №2: длина 1970, ширина 950 Отсутствие пандуса, поручней, отсутствует информирующее обозначение помещения.		Реконструкция туалетных комнат	Приобретение и установка пандуса цельно-листового откидного 2шт. на лестничные проемы. Установка поручней и информирующих обозначений.
5.3	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.4	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	12,13,15,18	12,13,15	капитальный ремонт, реконструкция.

--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения недоступны.

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

1. Туалетная комната (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, расширение пространства). Приобретение и установка пандуса цельнолистового откидного 2шт. на лестничные проемы, ремонт лестницы в туалетные комнаты, ремонт туалетной комнаты. Альтернатива приобретение биотуалета.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Мира, 30А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие оборудования	Все	Обеспечить выполнение требований	Установка оборудования
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие оборудования	Все	Обеспечить выполнение требований	Установка оборудования
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие оборудования	все	Обеспечить выполнение требований	Установка оборудования
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Отсутствие оборудования

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.